



► PREMUS® ALLROUND FRESA IN MDI AD ALTE PRESTAZIONI

2022



# Fresa Allround in MDI ad alte prestazioni

# **PREMUS**°

### La nostra soluzione Allround

- ▶ Elica variabile (35°/38°) per una elevata silenziosità di passata
- Minimizzazione delle vibrazioni
- ▶ Elevata capacità di asportazione truciolo
- Utilizzabile per sgrossatura e finitura
- ▶ Smusso protettivo 45° per una maggiore durata \ 45°
- ▶ Rivestimento AlCrN per maggiori prestazioni
- La soluzione ideale per una varietà di lavorazioni







# FRESA MDI Allround, codolo ribassato

## Caratteristiche:

- Elica variabile
- Esecuzione lunga
- Codolo ribassato
- Tagliente con smusso protettivo 45°
- Rivestimento AlCrN

#### Utilizzo:

- Impiego universale
- Sgrossatura e finitura
- Volume di asportazione truciolo
- molto elevato
- Elevata silenziosità di passata





















Tipo	175448 lunga, smusso Alcrona (RG 1730)	Al mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/dente
3,00	17,87	3	2,80	8	18	57	6	0,13	0,007 - 0,040
4,00	17,87	4	3,80	11	21	57	6	0,18	0,010 - 0,050
5,00	17,87	5	4,80	13	21	57	6	0,20	0,015 - 0,055
6,00	17,87	6	5,50	13	21	57	6	0,20	0,025 - 0,060
8 00	24 57	ρ	7 50	19	27	63	8	0.20	U U3U - U U8U

Tipo	175448 lunga, smusso Alcrona (RG 1730)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/dente
10,00	35,07	10	9,50	22	32	72	10	0,30	0,040 - 0,110
12,00	49,18	12	11,50	26	38	83	12	0,30	0,060 - 0,140
16,00	77,66	16	15,50	32	44	92	16	0,40	0,090 - 0,200
20,00	137,81	20	19,50	38	54	104	20	0,50	0,130 - 0,260

## Dati di taglio

#### Raccomandazione:

Per materiali temprati e acciaio inossidabile si consiglia di ridurre l'avanzamento del 25 %

#### Nota

I dati di taglio fanno riferimento a lavorazioni con lubrorefrigerazione.

In base alle condizioni di lavorazione e delle variazioni di materiali sono da valutare valori di taglio adatti.



	Avanzamento al dente fz [mm/Z]								
Ø mm	$ap = 1 \times A1$ $ae \le 0, 1 \times A1$ $\beta \le 36, 9^{\circ}$	$\begin{array}{c} ap = 1 \times A1 \\ ae \leq 0,25 \times A1 \\ \beta \leq 60^{o} \end{array}$	$ap = 1 \times A1$ $ae \le 0.4 \times A1$ $\beta \le 78.5^{\circ}$	$ap = 1 \times A1$ $ae \le 1,0 \times A1$ $\beta \le 180^{\circ}$					
3	0,040	0,028	0,012	0,007					
4	0,050	0,035	0,020	0,010					
5	0,055	0,035	0,025	0,015					
6	0,060	0,040	0,030	0,025					
8	0,080	0,050	0,040	0,030					
10	0,110	0,070	0,050	0,040					
12	0,140	0,090	0,070	0,060					
16	0,200	0,130	0,110	0,090					
20	0,260	0,170	0,150	0,130					

 $oldsymbol{eta}$  = Angolo di avvolgimento

ISO	Materiale d	a lavorare	Resistenza trazione N/mm²	Rampe / Helix	Velocità di † Vc [m/m		di taglio /min]	i taglio min]	
	Acciaio strutturale generico		≤ 500	≤ 3°	320	280	230	180	
	Accidio Strutturale generico		≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
	Acciaio automatico		≤ 850	≤ 3°	320	280	230	180	
			≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
	Acciaio bonificato non legato		≤ 700	≤ 3°	320	280	230	180	
			≤ 850	≤ 3°	320	280	230	180	
			≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
	Acciaio cementato non legato		≤ 850	≤ 3°	320	280	230	180	
	Acciaio bonificato legato		≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
P			≤ 1400	≤ 2°	180	150	140	100	
	Acciaio cementato legato		≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
			≤ 1400	≤ 2°	180	150	140	100	
	Acciaio di nitrurazione		≤ 1000	≤ 2°	200	160	150	110	
			≤ 1400	≤ 2°	180	150	140	100	
	Acciaio per utensili		≤ 850	≤ 3°	200	160	150	110	
			≤ 1400	≤ 2°	140	110	100	70	
	Acciaio per lavorazioni a caldo		≤ 1000	≤ 1,5°	125	110	105	80	
	Acciaio ad alta velocità		≤ 1400	≤ 1,5°	110	90	80	60	
	Acciaio per molle		≤ 1500	≤ 1,5°	150	130	120	90	
	Acciaio inossidabile	- solforato	≤ 900	≤ 1,5°	120	100	80	Fresatura dal	
M		- austenitico	≤ 1100	≤ 1,5°	110	90	70	pieno non consigliata per	
		- martensitico	≤ 1500	≤ 1,5°	85	70	50	acciaio inox	
Н	Acciaio temprato		≤ 48 HRC	≤ 1,0°	85	70	60	50	
	Ghisa		≤ 240 HB	≤ 3°	240	200	160	130	
			≤ 350 HB	≤ 2°	185	170	150	120	
K	Grafite sferica e ghisa temprata Ghisa conchigliata		≤ 240 HB	≤ 3°	240	200	160	130	
			≤ 350 HB	≤ 2°	185	170	150	120	
			≤ 350 HB	≤ 2°	170	160	140	110	

I valori di taglio indicati sono valori indicativi. I dati ottimali per il singolo processo di lavorazione devono essere determinati durante le prove o durante la lavorazione.

